



Certificat

La SQS, accréditée selon l'Aerospace Registration Management Program, atteste par la présente que l'entreprise désignée ci-après a été évaluée conformément aux exigences de la norme EN 9104-001:2013 et dispose d'un système de management qui est conforme aux exigences des bases normatives mentionnées ci-dessous.



www.firstindustries.ch

FIRST Industries Holding SA
Route de Bussigny 36
1023 Crissier
Suisse

Périmètre certifié

Toute l'entreprise

Sphère d'activité

**Traitements électrolytiques, chimiques
et peinture industrielle**
Fonderie de précision, usinage et rectifiage

Bases normatives

ISO 9001:2008 **Système de management de la qualité**
EN 9100:2009 **Série aérospatiale**
Equivalent à **Systèmes de management de la Qualité**
AS 9100C **Exigences basées sur ISO 9001:2008**
JISQ 9100:2009

Pour le compte de



Association Suisse pour Systèmes
de Qualité et de Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Date d'émission: 2 avril 2015

Ce certificat SQS est valable
jusqu'au 1^{er} avril 2018
Date de l'audit: 26-28 novembre 2014,
1^{er}-3 décembre 2014
Numéros de scope 17, 21
Numéro d'enregistrement 41357



Trusted Cert

X. Edelmann

X. Edelmann, Président du comité SQS



R. Glauser

R. Glauser, CEO SQS



Swiss Made



www.firstindustries.ch

FIRST Industries Holding SA

Route de Bussigny 36

1023 Crissier

Suisse

Fonction centrale	Sphère d'activité	Scope	Norme / Révision	No d'enr.	Validité
First Industries Holding SA Route de Bussigny 36 1023 Crissier Suisse	Traitements électrolytiques, chimiques et peinture industrielle Fonderie de précision Usinage et rectifiage	17, 21	ISO 9001:2008 EN 9100:2009	41357	02.04.2015– 01.04.2018
Site additionnel	Sphère d'activité	Scope	Norme / Révision	No d'enr.	Validité
Alunni SA Atelier de chromage dur Route de Bussigny 36 1023 Crissier Suisse	Chromage dur, traitements de surface électrolytiques, Nickelage chimique Rectifiage	17, 21	ISO 9001:2008 EN 9100:2009	41357	02.04.2015– 01.04.2018
Durox Fonderie de précision SA Route de Bussigny 36 1023 Crissier Suisse	Fonderie de précision à cire perdue	17, 21	ISO 9001:2008 EN 9100:2009	41357	02.04.2015– 01.04.2018
Fam Fabrique d'articles en métal SA Route de Bussigny 36 1023 Crissier Suisse	Usinage	17, 21	ISO 9001:2008 EN 9100:2009	41357	02.04.2015– 01.04.2018
First Industries SA Route de Bussigny 36 1023 Crissier Suisse	Zingage électrolytique Peinture électrostatique, Peinture conventionnelle et thermolaquage	17, 21	ISO 9001:2008 EN 9100:2009	41357	02.04.2015– 01.04.2018



Trusted Cert

X. Edelmann

X. Edelmann, Président du comité SQS



Version 2 avril 2015

Page 1 de 1

R. Glauser

R. Glauser, CEO SQS



Swiss Made

